



# Groupe Horticole Ledoux inc.

785, rue Paul Lussier  
Ste-Hélène de Bagot  
Qc, Canada, J0H 1M0

Téléphone: (450) 791.2222  
Sans frais: 1 (888) 791.2223  
Télécopieur: (450) 791.2225

Courriel: ghl@ghlinc.com  
Site web: www.ghlinc.com


## MixRite Test de calibration rapide

Chaque début de saison ou si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de l'appareil en cours de saison, vous pouvez faire un petit test simple et rapide :

### Matériel nécessaire:

- 1 tasse à mesurer
- 1 chaudière de 20 litres (ou tout autre contenant dont vous connaissez le volume)

### Méthode :



#1 : Mettre une quantité mesurable d'eau dans la tasse à mesurer, exemple : 500 ml.

#2 : Ajuster l'injecteur à 1%.

#3 : Ouvrir l'eau et remplir la chaudière jusqu'à ce qu'elle contienne précisément 20L.

Une fois la chaudière remplie, vérifier la quantité d'eau manquante dans la tasse à mesurer. Dans ce cas-ci, avec l'injecteur ajusté à 1%, (1% de 20L) il devrait manquer 200ml dans la tasse à mesurer (1% x 20 litres = 0,2 litre = 200 ml).

## Quoi faire si le test échoue :



S'il y a trop de liquide siphonné dans la tasse à mesurer  
(exemple : il manque + que 200ml) :

- Vérifier le débit et la pression de fonctionnement;
- Tourner la bague pour être un peu sous 1% et refaire le test;
- Si ça ne fonctionne toujours pas, contacter votre représentant GHL 1-888-791-2223.



S'il n'y a pas assez de liquide siphonné dans la tasse à mesurer  
(exemple : il manque - que 200ml) :

- Vérifier le débit et la pression de fonctionnement;
- Vérifier si les O-ring (joints d'étanchéité) sont défectueux ou non graissés;
- Si ça ne fonctionne toujours pas, contacter votre représentant GHL 1-888-791-2223.